




COMUNA DRAJNA
ROMANIA
PRAHOVA

Tel : 0244.290.202

Fax : 0244.290.736



- România -	
Comuna DRAJNA - Prahova	
INTRARE	Nr. 997
IESIRE	
An 2019 Luna 02 Ziua 01	

Proces -verbal

Incheiat astazi 01.02.2019, la sediul Primariei Drajna.

Urmare adresei nr.931/31.01.2019 a domnului Ghetea Gheorghe ,domiciliat in comuna Drajna,sat Ogretin,str.Stroe Buzescu,nr.34 prin care ne aduce la cunostinta faptul ca datorita fenomenelor meteorologice din ultima perioada (ninsori,ploi,topirea zapezii) a crescut debitul paraului Ogretineanca ,care a determinat ruperea de mal drept si afectare terenului in proprietate,in data de 01.02.2019 s-a intrunit CLSU Drajna in vederea constatarii în teren și analizării aspectelor semnalate.

La deplasarea in teren s-au constatat urmatoarele:

1. -in zona mai sus mentionata datorita fenomenelor meteorologice extreme din ultima perioada s-a accentuat eroziunea de mal drept al paraului Ogretineanca ,care a determinat o alunecare de teren pe o lungime de cca 40m,latime de cca 15-20m si o adancime variabila de cca 3-5 m.

- alunecarea de teren a ajuns la limita anexelor gospodaresti ale familiilor Ghetea Gheorghe si Stanciu Felicica si exista riscul major ca acestea sa fie distruse avand in vedere ca topirea zapezii nu s-a terminat ,iar diferentele de temperatura zi-noapte vor afecta stabilitatea solului.

Mentionam ca la data mai sus mentionata s-a efectuat si o verificare in teren a zonelor de risc , in ceea ce priveste alunecarile de teren la nivel de localitate,unde s-au constatat urmatoarele:

2.- in zona „Pasarica Nicolae” din sat Ogretin,datorita eroziunii mal stang al paraului Ogretineanca s-a activat alunecarea de teren care prezinta urmatoarele caracteristici:lungimea

cca 30m incepand din zona pod Ogretin pe pe DJ102B,latimea cca10m,adancime variabila 2-4m.

-alunecarea a ajuns la limita anexei gospodaresti

3.- in zona „Curelea”sat Catunu ,alunecare de teren existenta s-a reactivat si pune in pericol drumul comunal Caldarusanca si teren proprietate Curelea Cristian

-alunecarea are o lungime de cca 40m ,latime de cca 20m ,adancime de 4-5m

-alunecarea a ajuns la distanta de cca 1,5m de carosabil in unele zone.

4. - in zona „pod Teleajen” pe DJ102 B ,cap pod partea dreapta, in directia de mers Valenii de Munte s-a constatat faptul ca datorita alunecarii de teren a fost afectata o portiune de cca 1,5m din carosabil,iar caile pietonale ale podului prezinta in unele zone deteriorari de structura. (fisuri,crapaturi si goluri).

Pentru cele mai sus mentionate se vor lua masuri :

- monitorizare permanenta a zonelor de risc,
- informarea cetatenilor din zona
- -semnalizarea corespunzatoare a drumului comunal Caldarusanca
- informarea institutiilor competente in domeniul situatiilor de urgenta

Membrii prezenti CLSU Drajna:

Gontea Violeta -presedinte CLSU

Racovita Ramona -secretar

Buza Ionut-vicepresedinte CLSU

Lupu Ionut -membru

Plaisanu Rodica -sef SVSU

Niculescu Gabriel -membru

