




COMUNA DRAJNA
ROMANIA
PRAHOVA
Tel : 0244.290.202
Fax : 0244.290.736



Nr. 7094/29.06.2021

CATRE ,
INSTITUTIA PREFECTULUI PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
ISU PRAHOVA
SGA PRAHOVA
ISC PRAHOVA

Prin prezenta va inaintam alaturat Proces-Verbal nr.7029/28.06.2021 al CLSU Drajna referitor la efectele fenomenelor meteorologice inregistrate in perioada 26-27.06.2021 la nivel de localitate si fotografiile realizate din zonele afectate.

Cu sima,


Primar

GONTEA VIOLETA


Sef SVSU

Plaisanu Rodica

„Potriyit art.627 alin (1) , din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,certificarea autenticitatii si forta juridica a acestui act este data de semnatura persoanei competente , fara aplicarea vreunui sigiliu”.



COMUNA DRAJNA
ROMANIA
PRAHOVA
Tel : 0244.290.202
Fax : 0244.290.736



Nr. 7029 /28.06.2021

Proces -verbal

Incheiat astazi 28.06.2021 la sediul Primariei Drajna.

Urmarea fenomenelor meteorologice de precipitatii abundente inregistrate in data de 26-27.06.2021 la nivel de localitate, a atentionarilor transmise de ISU Prahova de cod portocaliu meteo de ploi abundente si descarcari electrice si hidro datorita cresterii bruste a debitelor cursurilor de apa si a scurgerii de pe versanti, s-a intrunit CLSU Drajna in data de 28.06.2021 ,in vederea analizarii si constatarii in teren a efectelor acestora.

La deplasarea in teren s-au constatat:

1. In data de 26.06.2021 debitul paraului Drajna a crescut brusc datorita cantitatii mari de apa cazute si a scurgerilor de pe versanti. Acest fenomen a determinat afectarea lucrarilor pregatitoare pentru turnarea piciorului de pod din zona Spirea Praf.

Devierea cursului apei in vederea realizarii lucrarilor premergatoare turnarii de pila, a fost distrusa, apa intrand pe vechea albie si a astupat excavatia pregatita pentru turnare pila.

2. In zona Adetari ,punctul Adet singura cale de acces catre locuinta acestuia a fost afectata pe o lungime de cca 20m. Cauza fiind eroziune mal drept al parului Ogretineanca.

3. Datorita scurgerii de pe versanti s-a accentuat prabusirea de carosabil pe DC 33 care face legatura dintre Ogretin si Poiana Mierlei pe o lungime de cca 80m

4. Datorita scurgerii de pe versanti s-a produs o prabusire de acostament de cca 6m pe DC 32 Caldarusanca ,care face legatura dintre Ogretin si Catunu.
5. Conducta de aductiune apa Costesti-Podurile a fost dezgolita si curbata pe o lungime de cca 3m.

Pentru cele mai sus mentionte s-a hotarat :

1. Reluarea lucrarilor de deviere curs parau Drajna si refacerea excavatiei pentru pila de pod Spirea Praf.
2. Semnalizarea zonelor de drum afectate de pe DC 33 si DC 32, umplerea cu balastru a portiunilor afectate de prabusirea terenului si efectuarea demersurilor necesare pentru refacere a tronsoanelor afectate.
3. Informarea autoritatilor abilitate in domeniul situatii de urgenta in vederea sprijinirii solutionarii acestor aspecte.

Deasemenea s-a dispus monitorizarea permanenta a starii drumurilor din localitate si asigurarea necesarului de mijloace si materiale in vederea refacerii acostamentului si carosabilului ,acolo unde situatia o impune.

Membrii prezenti :

Gontea Violeta -presedinte
Buzea Ionut-vicepresedinte
Racovita Ramona-membru
Lupu Ionut -membru
Niculescu Gabriel -membru
Dragomir Catalin -membru
Popa Ion -membru



Sef SVSU

Plaisanu Rodica